

[様式 1]


法面調査カルテ（斜面の概要、被災・変状の発生状況）

位置番号	①	報告書No.	1	法 高	高さ 6.5 m 1 段	対策工	抑止工	RB、GA、抑止杭、その他			
所在地	浦添市大平地内		延 長	30 m	抑制工	法枠、排水溝、横ボーリング工					
路線名			法勾配	1:1.0 ~ 1:1.2	完成年月	令和元年(2019年) 8月					
地形	崖錐地形、 崩壊跡地 (地すべり地)、台地の裾部、脚部浸食、集水型斜面、凸状尾根型斜面、鞍部										
地質構造	崖錐・崩積土、風化岩、固結度の低い岩、割れ目の多い岩、流れ盤(層理面、弱線)、不透水性基盤上の土砂										
湧水状況	湧水 あり、しみ出し程度										

周辺地山の状況(崩壊箇所との相違点や地形地質の違い)

① 法肩上部地山の割れ目、沈下、浮石 (崩壊部：　　・周辺地山：　　)	⑤ 構造物周辺の地盤の洗掘、沈下等 (崩壊部：　　・周辺地山：　　)
② 法肩上部地山の植生衰退等の変化 (崩壊部：　　・周辺地山：　　)	⑥ 法面排水溝の確保、機能不能の発見 (崩壊部：　　・周辺地山：　　)
③ 法肩への流下水の集中状況 (崩壊部：　　・周辺地山：　　)	⑦ 法面側方部、下方部からの湧水状況 (崩壊部：　　・周辺地山：　　)
④ 法面と構造物の境界部の洗掘、割れ目、空洞等 (崩壊部：　　・周辺地山：　　)	⑧ その他


【平面図】



[様式2]

法面調査カルテ（斜面の概要、被災・変状の発生状況）


位置番号	①	報告書No.	1	法 高	高さ 6.5 m 1 段	対策工	抑止工	RB、GA、抑止杭、その他
所在地	浦添市大平地内			延 長	30 m		抑制工	法枠、排水溝、横ボーリング工
路線名	0			法勾配	1:1.0 ~ 1:1.2	完成年月	令和元年(2019年) 8月	



[様式2]

法面調査カルテ（斜面の概要、被災・変状の発生状況）

位置番号	①	報告書No.	1	法 高	高さ 6.5 m 0 段	対策工	抑止工	RB、GA、抑止杭、その他
所在地	浦添市大平地内			延 長	30 m		抑制工	法枠、排水溝、横ボーリング工
路線名	0			法勾配	1:1.0 ~ 1:1.2	完成年月	令和元年(2019年) 8月	



[様式3]

法面調査カルテ（斜面の概要、被災・変状の発生状況）

位置番号	①	報告書No.	1	法 高	高さ 6.5 m 1 段	対策工	抑止工	RB、GA、抑止杭、その他
所在地	浦添市大平地内		延 長	30 m	抑制工	法枠、排水溝、横ボーリング工		
路線名	0		法勾配	1:1.0 ~ 1:1.2	完成年月			令和元年(2019年) 8月

